

провела огляд об'єкту для визначення його готовності до експлуатації в зимових умовах і встановила:

Об'єкт має 2 кімнати із загальною площею 319,5 кв. м.

1. ПОКРІВЛЯ

1. Площа покрівлі 304 кв. м, матеріал покрівлі шифер
2. Наявність і стан парапетних огорож задовільний
3. Правильність прилягання покрівлі до димових труб і парапетів правильно
4. Наявність дір і свищів у покрівлі відсутні
5. Стан фальців і гребенів відсутні
6. Стан покриття покрівлі задовільний
7. Наявність сміття на даху та у жолобах відсутнє
8. Стан водостічних труб відсутні

2. ГОРИЩЕ

1. Матеріал горищного перекриття залізобетонні плити
2. Товщина і стан теплоізоляції труб центрального опалення автономне
3. Утеплення з'єднань і приладів центрального опалення автономне
4. Кількість слухових вікон 1, з яких обладнано жалюзійними ґратами відсутні.
5. Наявність витяжок із горища на дах 2
6. Стан входних дверей на горище (щільність прикриття) задовільний